

17 май 2021г.

г.Рыбинск
(населенный пункт)

Дефектный акт

на определение объема работ по

инвестиционная программа
(капитальному/комплексному/среднему)

на объекте: ВЛ 6,0 кВ ТП 112- ТП 166

(наименование объекта в соответствии с SAP R/3)

инвентарный номер:

(инвентарный номер ОС в соответствии с SAP R/3)

Комиссия ОАО "Рыбинская городская электросеть" в составе:

Председатель комиссии

гл. инженер Ю. Ф. Королев

(должность, структурное подразделение, ФИО)

члены комиссии

мастер А. Н. Богомолов

(должность, структурное подразделение, ФИО)

начальник ПТО Н. В. Архирова

(должность, структурное подразделение, ФИО)

осмотрев техническое состояние

ВЛ 6,0 кВ ТП 112 - ТП 166

(наименование объекта в соответствии с SAP R/3)

определила следующий объем подлежащих выполнению работ:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Протяженность, км	Кол-во	Наименование дефектов
1	замена стоек	шт		11	недопустимое загнивание стоек, растрескивание
2	замена магистрального провода	км	0,54	1,62	более одного соединения на один провод(в 1 пролете)
3	ж/б приставка	шт		9	разрушение до металлического основания

Председатель комиссии

гл. инженер Ю. Ф. Королев

(подпись, должность, структурное подразделение, ФИО)

члены комиссии

мастер А. Н. Богомолов

(подпись, должность, структурное подразделение, ФИО)

начальник ПТО Н. В. Архипова

(подпись, должность, структурное подразделение, ФИО)

"22" декабрь 2020г.

г.Рыбинск
(населенный пункт)

Дефектный акт №

на определение объема работ по

инвестиционная программа
(капитальному/комплексному/среднему)

на объекте: ТП-55 РУ-6кВ

(наименование объекта в соответствии с SAP R/3)

инвентарный номер:

8000424

(инвентарный номер ОС в соответствии с SAP R/3)

Комиссия ОАО "Рыбинская городская электросеть" в составе:

Председатель комиссии

гл.инженер Ю.Ф. Королев

(должность, структурное подразделение, ФИО)

члены комиссии

мастер И.И. Савко

(должность, структурное подразделение, ФИО)

начальник ПТО Н.В. Архипова

(должность, структурное подразделение, ФИО)

осмотрев техническое состояние

оборудования РУ-6кВ ТП-55

(наименование объекта в соответствии с SAP R/3)

определила следующий объем подлежащих выполнению работ:

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во	Наименование дефектов
1	замена оборудования РУ-6кВ (КСО - 6 шт)	шт	1	износ коммутационных аппаратов(в том числе контактной группы)95%.Опорных и тяговых изоляторов 90%

Председатель комиссии

гл.инженер Ю.Ф. Королев

(подпись, должность, структурное подразделение, ФИО)

члены комиссии

мастер И.И.Савко

(подпись, должность, структурное подразделение, ФИО)

начальник ПТО Н.В.Архипова

(подпись, должность, структурное подразделение, ФИО)

"12" декабря 2020г.

г.Рыбинск
(населенный пункт)

Дефектный акт №

на определение объема работ по

инвестиционная программа
(капитальному/комплексному/среднему)

на объекте:

ГПП-1 РУ-6кВ и РУ-35кВ 2 секция

(наименование объекта в соответствии с SAP R/3)

инвентарный номер:

8000455,8000456,8000462,8000463,8000465,8000467,8000468,8000469,8000470,
7000424,7000425,7000426,7000427,7000431,7000432

(инвентарный номер ОС в соответствии с SAP R/3)

Комиссия ОАО "Рыбинская городская электросеть" в составе:

Председатель комиссии

гл.инженер Ю.Ф. Королев

(должность, структурное подразделение, ФИО)

члены комиссии

мастер И.И. Савко

(должность, структурное подразделение, ФИО)

начальник ПТО Н.В. Архипова

(должность, структурное подразделение, ФИО)

осмотрев техническое состояние

оборудования РУ-6кВ и 35кВ ГПП-1 2секция

(наименование объекта в соответствии с SAP R/3)

определила следующий объем подлежащих выполнению работ:

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во	Наименование дефектов
1	замена оборудования РУ-6кВ и 35кВ	шт	0,5	моральный и физический износ оборудования 97%. Усталость опорных и тяговых изоляторов, разрушение армировки, фарфорового основания (трещины, сколы). Износ шарнирных соединений коммутационной аппаратуры в том числе подпружиненных контактов подвижных ножей. Следы термического воздействия токов КЗ на оборудовании и СШ. Износ механизмов свободного разцепления приводов МВ. Следы течи масла из баков полюсов МВ в местах сварных соединений. Длительный срок эксплуатации при токах нагрузки близких к номинальным. Коррозийный износ металлоконструкций корпуса камер КСО

Председатель комиссии

гл.инженер Ю.Ф. Королев

(подпись, должность, структурное подразделение, ФИО)

члены комиссии

мастер И.И. Савко

(подпись, должность, структурное подразделение, ФИО)

начальник ПТО Н.В. Архипова

(подпись, должность, структурное подразделение, ФИО)

22 декабря 2020г.

г.Рыбинск
(населенный пункт)

Дефектный акт

на определение объема работ по инвестиционная программа
(капитальному/комплексному/среднему)

на объекте: Оборудование ТП-372 ул.Г.Успенского,2а
(наименование объекта в соответствии с SAP R/3)

инвентарный номер: 8000394
(инвентарный номер ОС в соответствии с SAP R/3)

Комиссия ОАО "Рыбинская городская электросеть" в составе:

Председатель комиссии гл.инженер Ю.Ф. Королев
(должность, структурное подразделение, ФИО)

члены комиссии мастер И.И. Савко
(должность, структурное подразделение, ФИО)

начальник ПТО Н.В. Архипова
(должность, структурное подразделение, ФИО)

осмотрев техническое состояние Оборудование ТП-372 ул.Г.Успенского,2а
(наименование объекта в соответствии с SAP R/3)

определила следующий объем подлежащих выполнению работ:

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Протяжен ность, км	Кол-во	Наименование дефектов
1	замена оборудования РУ-6кВ	шт		1	моральный и физический износ оборудования 97%. Усталость опорных и тяговых изоляторов, разрушение армировки, фарфорового основания (трещины, сколы). Износ шарнирных соединений коммутационной аппаратуры в том числе подпружиненных контактов подвижных ножей.
2	замена оборудования РУ-0,4кВ	шт		1	моральный и физический износ оборудования 98%. Разрушение фарфорового основания изоляторов (трещины, сколы). Износ шарнирных соединений коммутационной аппаратуры в том числе подпружиненных контактов подвижных ножей. Наличие следов термического воздействия контактных соединений

Председатель комиссии гл.инженер Ю.Ф. Королев
(подпись, должность, структурное подразделение, ФИО)

члены комиссии мастер И.И. Савко
(подпись, должность, структурное подразделение, ФИО)

начальник ПТО Н.В. Архипова
(подпись, должность, структурное подразделение, ФИО)